

Maßnahmeplan KiTa Am Glockenturm

Räumliche Ausstattung	vorhanden		Geplante Maßnahme	Voraussichtliche Kosten	Maßnahmedauer	Maßnahmebeginn	Voraussichtliches Maßnahmeende
	Ja	Nein					
Gruppenräume	X						
Bewegungsraum	X		der derzeitige Bewegungsraum entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben, sodass eine Sanierung notwendig ist.				
Therapieraum (bei Integration)		X					
Mehrzweckraum (Kreativ-/Lernbereich)	X		Es ist angedacht eine „Werkstatt“ einzurichten. Diese kann ohne weiteres, mit Hilfe einer Überdachung, in dem Glockenturm eingerichtet werden.				
Sanitäreanlagen (Kindgerecht)	X						
Ausgabeküche/Mensa		X					
Materiallagerraum	X						
Mitarbeiteraum	X		der vorhandene Mitarbeiteraum ist ein Durchgangszimmer für alle Personen,				

Maßnahmeplan KiTa Am Glockenturm

			die vom Krippenbereich in den Kindergartenbereich wechseln möchten.				
Mitarbeiterpausenraum		X					
Leitungsbüro (auch für Elterngespräche geeignet)	X						
Wartebereich für Eltern		X					
Hauswirtschaftsraum für Reinigungspersonal	X		Das Reinigungspersonal lagert ihre Arbeitsmaterialien derzeit im Keller sowie im Kellertreppenaufgang. Dies ist kein optimaler Zustand.				
Sanitäranlagen (Personaltoiletten)	X		derzeit gibt es eine Personaltoilette. Bei einer Mitarbeiterzahl von 16 ist dies nicht zumutbar.				
Außenbereich (Spielplatz)	X						
Parkmöglichkeiten	X						
Fahrradunterstand	X						

Des Weiteren muss im Krippenbereich ein Durchbruch zum Schlafräum her, da eine Vergrößerung des Gruppenraumes notwendig ist. Außerdem muss die äußere Wand der Krippe gedämmt und im Außenbereich eine Überdachung montiert werden.