

Maßnahmeplan KiTa Hollerbusch

Räumliche Ausstattung	vorhanden		Geplante Maßnahme	Voraussichtliche Kosten	Maßnahmedauer	Maßnahmebeginn	Voraussichtliches Maßnahmeende
	Ja	Nein					
Gruppenräume	X		Eine Gruppe ist derzeit in Containern untergebracht. Somit fehlt ein Gruppenraum				
Bewegungsraum	X		Der derzeitige Bewegungsraum entspricht nicht den gesetzlichen Bestimmungen, sodass eine Sanierung notwendig ist.				
Therapieraum (bei Integration)	-	-					
Mehrzweckraum (Kreativ-/Lernbereich)		X					
Sanitäranlagen (Kindgerecht)	X		sind vorhanden jedoch sanierungsbedürftig				
Ausgabeküche/Mensa		X					
Materiallagerraum	X						
Mitarbeiteraum	X						
Mitarbeiterpausenraum		X					
Leitungsbüro (auch für	X		Ist vorhanden jedoch				

Maßnahmeplan KiTa Hollerbusch

Elterngespräche (geeignet)			nicht optimal für Elterngespräche				
Wartebereich für Eltern		X					
Hauswirtschaftsraum für Reinigungspersonal	X		Ist vorhanden, jedoch eher ein Durchgangsflur als ein Hauswirtschaftsraum				
Sanitäranlagen (Personaltoiletten)	X		Es ist eine Toilette vorhanden. Dies ist bei einer Mitarbeiterzahl von 19 jedoch nicht ausreichend.				
Außenbereich (Spielplatz)	X						
Parkmöglichkeiten	X						
Fahrradunterstand	X						

Darüber hinaus ist der Keller dringend sanierungsbedürftig. Außerdem wird im Zuge der neuen Gruppe eine zusätzliche Schlafmöglichkeit benötigt.