

zur Sitzung des Ausschusses für Planung und Umwelt am 21.04.2021

TOP: Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten

Nach dem Umsturz einer Eiche beim Friedeburger Marktplatz wurde von der Gemeindeverwaltung ein Sachverständigengutachten hinsichtlich der Standsicherheit der übrigen vier Bäume eingeholt. Aus dem Gutachten geht hervor, dass alle Bäume mehr oder weniger stark mit dem Hallimasch-Pilz, welcher eine Wurzelfäule bewirkt, befallen sind. Die technischen Untersuchungen ergeben, dass an einem Baum aufgrund der fortgeschrittenen Fäule die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist und dieser kurzfristig gefällt werden muss. An den verbleibenden drei Bäumen ist zur Gewährleistung der Standsicherheit eine moderate Reduzierung des Kronenvolumens erforderlich. Der Weiteren muss ein Bodenabtrag auf das ursprüngliche Geländeniveau vorgenommen werden.